

## EEPROM setup

Hodnota	Adresa	Počet B	typ			
Váha1 koef	0x00	4	float			
Váha1 tara	0x08	4	float			
Váha2 koef	0x10	4	float			
Váha2 tara	0x18	4	float			
Váha3 koef	0x20	4	float			
Váha3 tara	0x28	4	float			
nadmVyska	0x30	2	int			
WIFI SSID	0x40	15	str			
Wifi PASSWORD	0x50	15	str			
FTP Server	0x60	31	str			
FTP USER	0x80	15	str			
FTP PASSWORD	0x90	15	str			
Počet váh	0xa0	1	byte			
Váha1 včelstvo č.	0xa1	1	byte			
Váha2 včelstvo č.	0xa2	1	byte			
Váha3 včelstvo č.	0xa3	1	byte			
Režim	0xa4	1	byte	1-váhy	2-peř	3-med
Nastavena teplota	0xa5	1	byte			
Nastavena vlhkost	0xa6	1	byte			
Nastavena t. med	0xa7	1	byte			